

Individuazione UMI \_ Carta di impianto 1939





Foto aerea stato attuale  
scala 1:1500



Rilievo GIS  
scala 1:1500




A\_2016



B\_2016



C\_2016



- Illuminazione pubblica
- Fioriera
- Aiucola
- ★ Monumento
- ▭ Seduta
- P Posteggio auto

### LOCALIZZAZIONE

Indirizzo via Risorgimento - via Concordia - via Unione  
Estensione 910 mq

### SEZIONE DESCRITTIVA

**Storia**  
L'area è costituita da una parte di via Risorgimento, lungo il Rio Concias, e dallo spazio definito dall'incrocio di due strade, via Concordia e via Unione. Questa parte ha storicamente rappresentato uno dei punti d'accesso dell'antico centro storico di San Sperate.

**Destinazione d'uso**  
L'area è un importante passaggio sia veicolare che pedonale.

**Punti di forza**  
Sociali: L'area è utilizzata dai cittadini per passeggiare e per riunirsi  
Architettonici: Presenza di arredo urbano, di elementi artistici e di verde urbano  
Urbanistici: potenziale luogo con funzione sociale

**Punti di debolezza**  
Sociali: Fruizione ridotta a causa di organizzazione spaziale adeguata  
Architettonici: Arredo urbano in stato di degrado. Illuminazione pubblica non adeguata. Pavimentazione incoerente con il contesto e frammentaria (presenza sia di conglomerato bituminoso che di piastrelle di cemento).  
Quinte prospettive da valorizzare  
Urbanistici: Eccessiva funzione veicolare, eccessiva presenza di parcheggi sul lato del fiume



D\_2016